

05. 03. 2015

Kamienna Góra, dn. 5 marca 2015 r.

WPLYNĘŁO - BIURO OBSŁUGI KLIENTA *ZIF*

L.dz. *3288* Ilość zał. *1*
Podpis *[Signature]*

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 62 ust. 3, art. 83 ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 123, art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r., poz. 267 ze zm), w sprawie złego stanu technicznego obiektu mostowego – kładki dla pieszych na potoku Zadrna (dz. 208/2 ob. 7) w Kamiennej Górze, łączącego ul. T. Kościuszki z ul. Leśną

nakazuję

Gminie Miejskiej Kamienna Góra - właścicielowi obiektu mostowego – kładki dla pieszych na potoku Zadrna (dz. 208/2 ob. 7) w Kamiennej Górze, łączącego ul. T. Kościuszki z ul. Leśną, sporządzenie i przedłożenie ekspertyzy stanu technicznego przedmiotowego obiektu mostowego ze wskazaniem technicznych możliwości remontu i naprawy obiektu.

Ekspertyza winna zawierać m.in.:

1. sprawdzenie nośności elementów konstrukcyjnych obiektu,
2. ocenę techniczną elementów obiektu,
3. szczegółowe opracowanie dotyczące robót budowlanych niezbędnych do wykonania w celu doprowadzenia obiektu do właściwego stanu technicznego (część graficzna i opisowa)

Uzasadnienie

W dniu 23.02.2015r po informacji telefonicznej od PSP w Kamiennej Górze o złym stanie technicznym mostu na rzece Zadrna przy ul. Leśnej i ul. Kościuszki przeprowadzono oględziny w/w obiektu. W trakcie oględzin stwierdzono, że zawaleniu uległa części filaru mostu – kładki dla pieszych. Filar zlokalizowany jest w środkowej części mostu. Nie stwierdzono uszkodzenia płyty pomostu i przyczółków. Przedmiotowy filar wykonany był z bloków kamiennych – piaskowca, płyta pomostu wykonana jest z belek drewnianych ułożonych na dźwigarach dwuteownikowych stalowych. Z uwagi na fakt iż uszkodzeniu uległ element konstrukcyjny mostu – kładki dla pieszych decyzją ustną wyłączono obiekt z użytkowania i zobowiązano właściciela obiektu tj. Gminę Miejską Kamienna Góra do bezzwłocznego zabezpieczenia trwałego obiektu przed możliwością wejścia na niego osób postronnych. Ponadto obiekt został oznaczony tablicami informacyjnymi o grożącym niebezpieczeństwie.

Sporządzono dokumentację fotograficzną.

Art. 61 Prawa budowlanego mówi, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 oraz zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powódzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Art. 62 ust. 3 Prawa budowlanego mówi, że właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

Organem obowiązującym do utrzymania obiektu mostowego w należyłym stanie technicznym, zgodnie z zapisami rozdziału 6 Prawa Budowlanego „Utrzymanie obiektów budowlanych” jest właściciel lub zarządca obiektu budowlanego czyli Gmina Miejska Kamienna Góra.

Pozostawienie obiektu mostowego bez podjęcia robót remontowych może spowodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi użytkujących obiekt.


Nakazana ekspertyza techniczna pozwoli na wskazanie robót budowlanych niezbędnych do wykonania w celu doprowadzenia obiektu mostowego do właściwego stanu technicznego.

Ekspertyza winna zostać sporządzona przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane i powinna zawierać m.in: opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma służyć, opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych, ich wymiary i materiały, z jakich są wykonane, opis dokonanych odkrywek i badań, dokumentację rysunkową i fotograficzną badanych elementów, obliczenia dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych mostu, wnioski z oględzin i badań obejmujące: ocenę stanu technicznego mostu i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy, opis uszkodzeń powstałych w badanych elementach (rysy, pęknięcia), ocenę przyczyn powstawania uszkodzeń, zalecenia dotyczące koniecznych napraw, wzmocnień, oraz zalecenia co do sposobu wykonania tych napraw (część opisowa i rysunkowa).

Mając na uwadze powyższe zastosowano art. 62 ust. 3 Prawa budowlanego i orzeczono jak w sentencji postanowienia.

POUCZENIE

Postanowienie niniejsze jest ostateczne. Na postanowienie nie służy zażalenie



POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
Kamieńna Góra
mgr inż. Adrian Ciejak

Otrzymują:

① Gmina Miejska Kamienna Góra

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
2. Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
3. A/a (Kg ul. Kościuszki i Leśna- zły stan techn. mostu -spr. 403/2'15.odt)B